



Number	G1-1
Score	238 / 487
Rank	6位


部品実装割合



減点ポイント(不良例)



はんだブリッジ
IPC-A-610G 5.2.7.2を参照



はんだ不足&はんだの突起
IPC-A-610G 7.3.5, 5.2.10を参照