



Number	G1-3
Score	132 / 487
Rank	22位


部品実装割合




減点ポイント(不良例)




はんだ不足
IPC-A-610G 8.3.2を参照



リードサイドのはみ出し
IPC-A-610G 8.3.5を参照



取付方向相違
IPC-A-610G 7.1.1.1を参照



コールドはんだ接合
IPC-A-610G 5.2.5を参照