


Number	G2-1
Score	455 / 487
Rank	3位


部品実装割合

未実装 1%




実装 99%

減点ポイント(不良例)



リードとスルーホール間のはんだのぬれ不足
IPC-A-610G 7.3.5を参照



取付方向相違
IPC-A-610G 7.1.1.1を参照