



Number	G3-2
Score	199 / 487
Rank	12位

部品実装割合




減点ポイント(不良例)




はんだウェビング／飛散
IPC-A-610G 5.2.7.3を参照




はんだ過多
IPC-A-610G 8.3.2を参照



部品の表裏反転
IPC-A-610G 8.3.2.9.2を参照




はんだブリッジ&はんだ不足
IPC-A-610G 5.2.7.2, 8.3.5を参照



部品の表裏反転
IPC-A-610G 8.3.2.9.2を参照



リードとスルーホール間のはんだのぬれ不足
IPC-A-610G 7.3.5を参照



ツームストーン現象
IPC-A-610G 8.3.2.9.4を参照