



Number	G3-4
Score	115 / 487
Rank	26位


部品実装割合




減点ポイント(不良例)




はんだ不足
IPC-A-610G 8.3.2を参照




はんだ過多 & 部品の表裏反転
IPC-A-610G 8.3.2, 8.3.2.9.2を参照




取付方向相違
IPC-A-610G 7.1.1.1を参照



はんだ不足 & はんだブリッジ
IPC-A-610G 8.3.5, 5.2.7.2を参照



はんだ不足
IPC-A-610G 8.3.5を参照



部品の表裏反転
IPC-A-610G 8.3.2.9.2を参照