



Number	G6-1
Score	137 / 487
Rank	21位


### 部品実装割合




### 減点ポイント(不良例)




ラジアルリード垂直方向 クリアランス不足  
IPC-A-610G 7.1.6を参照




はんだ過多  
IPC-A-610G 8.3.14を参照




リードの突出 (最大値以上)  
IPC-A-610G 7.3.3を参照



はんだ不足&はんだ過多  
IPC-A-610G 8.3.5を参照



はんだ過多  
IPC-A-610G 8.3.2を参照



はんだブリッジ&はんだ不足  
IPC-A-610G 5.2.7.2, 8.3.5を参照