


Number	G6-3
Score	158 / 487
Rank	15位


部品実装割合




減点ポイント(不良例)



はんだの突起
IPC-A-610G 5.2.10を参照




はんだ不足
IPC-A-610G 8.3.2を参照



はんだの突起&取付方向相違
IPC-A-610G 5.2.10, 7.1.1.1を参照



はんだブリッジ&はんだ不足
IPC-A-610G 5.2.7.2, 8.3.5を参照



部品の浮き&はんだ過多
IPC-A-610G 8.3.2を参照



サイドのはみ出し&はんだ不足
IPC-A-610G 8.3.2を参照