



Number	G10-2
Score	95 / 487
Rank	30位


部品実装割合




減点ポイント(不良例)




サイドのはみ出し
IPC-A-610G 8.3.2を参照



はんだ不足&はんだ過多
IPC-A-610G 8.3.5, 8.3.2を参照



はんだブリッジ&取付方向相違
IPC-A-610G 5.2.7.2, 7.1.1.1を参照



取付方向相違
IPC-A-610G 7.1.1.1を参照