



Number	G4-2
Score	451 / 487
Rank	4位

部品実装割合


未実装 2%




減点ポイント(不良例)



リードとスルーホール間のはんだのぬれ不足
IPC-A-610G 7.3.5を参照



取付方向相違
IPC-A-610G 7.1.1.1を参照



取付方向相違
IPC-A-610G 7.1.1.1を参照