


Number	G7-4
Score	477 / 487
Rank	1位

部品実装割合



減点ポイント(不良例)



リードとスルーホール間のはんだのぬれ不足
IPC-A-610G 7.3.5を参照