



Number	G8-3
Score	163 / 487
Rank	14位


部品実装割合




減点ポイント(不良例)




リードの突出 (最大値以上)
IPC-A-610G 7.3.3を参照




リード サイドのはみ出し
IPC-A-610G 8.3.5を参照



はんだ過多
IPC-A-610G 8.3.2を参照



はんだブリッジ
IPC-A-610G 5.2.7.2を参照



サイドのはみ出し&はんだの突起
IPC-A-610G 8.3.2, 5.2.10を参照



はんだ不足
IPC-A-610G 8.3.5を参照